

<b>MATERIAAL VOOR DE ROMP</b>
3 Plankjes balsahout 2,5x100x1000mm Niet al te dik karton Witte lijm, bij voorkeur watervast 2-Componentenlijm Bouwbord Hobby-mes Liniaal Snijmat Spelden Elastiekjes
<b>WAT ER VERDER NODIG IS</b>
Set onderdelen (zie hieronder) Batterijhouder, AA-cellen of Lipo, Eventueel RC-set en regelaar Snoer Harskernsoldeer 3ontstorings condensatoren (Als geen 2,4 GHZ gebruikt wordt). Soldeerbout, minimaal 15W
<b>SET ONDERDELEN DIE TE KOOP</b>
Askoppeling Schroefas met schroef en schroefaskoker Stel-as Roer met roerkoning, hefboom en stuurstang, helmhout en prikbord Motorstoel
<b>VOOR HET ZELF MAKEN VAN DE ONDERDELEN IS NODIG</b>
RVS-staaldraad 2,0mm Bowden buitenkabel, diameter 3,2 x 2,2mm Siliconenslang 8x6mm Messingplaat van 0,3 of 0,4mm Messing buis 4x2mm (of buis 3x2 en 4x3mm) Buis, inwendig minimaal 1,4mm Triplex 2mm dik en triplex 6mm dik RVS-Staaldraad 1,2mm Staaldraad 0,5mm 3 Ontstorings-condensatoren (Als geen 2,4 GHZ gebruikt wordt). Slijpmachine Boormachine met machineklem Soldeerbout ongeveer 40W
<b>MATEN VAN DE ZELFGEMAAKTE ONDERDELEN</b>
Stelas d2x230mm Schroefaskoker (d3xd2)x140mm Schroefas d2x160mm Schroefdiameter 30mmRoerkoker bennendiameter ca. 1,4mm Roerblad 2x20x30mm Roerkoning d1,2x65mm Helmhout en stuurarm d0,5mm